

## 銅線ケーブル盗難に注意！

令和5年3月から県内の太陽光発電所（メガソーラー）で、送電用の銅線ケーブルが切断され盗まれる盗難事件が多発しています！！

発電事業者の皆さんは、十分に注意していただくようお願いいたします。

被害を確認した場合にはすぐに警察に通報してください。

### 対策

～下記のような対策が有効と考えられます～

- 周囲のフェンスの強化
- 人感センサーつきの照明（センサーライト）  
や警報器の設置
- 防犯カメラの設置
- 機械警備システムの導入
- 盗難保険への加入

