

個別施設計画

1 対象施設の概要

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 中・小分類名 | 職員住宅 警察職員宿舎 |
| 所管部局・課 | 警察本部 装備施設課 |
| 施設管理者(指定管理者) | 宮城県 |
| 施設名 | 別添「警察職員宿舎一覧」のとおり |
| 所在地 | 別添「警察職員宿舎一覧」のとおり |
| 構造 | 別添「警察職員宿舎棟情報一覧」のとおり |
| 用途(建物種別) | 寮舎・宿舎 |
| 全延べ床面積 | 別添「警察職員宿舎棟情報一覧」のとおり |
| 建築年 | 別添「警察職員宿舎棟情報一覧」のとおり |
| 経過年数 | 別添「警察職員宿舎棟情報一覧」のとおり |
| 法定耐用年数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 47年 鉄筋コンクリート造 47年 コンクリートブロック造 38年 鉄骨造 34年 木造 22年 |
| 目標使用年数 | 耐用年数より10年増 |

2 計画期間 30年

3 当該施設の必要性

- (1) 設置根拠規定等
県職員宿舎規則(昭和49年宮城県規則第22号)
- (2) 業務内容
初動対応を行う職員等を居住させるもの。
- (3) 必要性の有無とその理由
必要性有り
【理由】
警察業務の円滑な運営のため必要である。

4 施設ごとの今後の対策

- (1) 管理に関する基本的な考え方を踏まえた施設の管理方針
今後も適切な維持管理に努めるとともに、整理した整備戸数に基づき、整備・集約化する。
また、予防保全の考え方を取り入れ、劣化状況等に応じた計画的な修繕・更新を行う。
- (2) 施設間・対策間の優先順位の管理方針
経過観察をしながら、劣化状況等に応じた計画的な修繕・更新を行い、運営に支障を来さないようにする。

警察職員宿舎一覽

| 管理所属 | 施設名 | 所在地 |
|--------|-----------|----------------------|
| 装備施設課 | 錦町幹部宿舎 | 仙台市青葉区錦町一丁目8番4号 |
| | 角五郎第二職員宿舎 | 仙台市青葉区角五郎一丁目13番10号 |
| | 幸町職員宿舎 | 仙台市宮城野区幸町三丁目16番1号 |
| | 根岸職員宿舎A | 仙台市太白区根岸町6番6号 |
| | 根岸待機宿舎B | 仙台市太白区根岸町6番7号 |
| | 萩ヶ丘職員宿舎 | 仙台市太白区萩ヶ丘26番11号 |
| | 将監職員宿舎A | 仙台市泉区将監十丁目30番1号 |
| | 将監職員宿舎B | 仙台市泉区将監十丁目30番2号 |
| | 将監職員宿舎C | 仙台市泉区将監十丁目30番3号 |
| | 愛子職員宿舎A | 仙台市青葉区落合二丁目10番16号 |
| | 愛子職員宿舎B | 仙台市青葉区落合二丁目10番15号 |
| | 愛子待機宿舎C | 仙台市青葉区落合二丁目10番18号 |
| | 愛子女子待機宿舎 | 仙台市青葉区落合二丁目11番43号 |
| | 愛子寮 | 仙台市青葉区落合二丁目10番17号 |
| | 仙台市北部待機宿舎 | 仙台市泉区上谷刈一丁目3番33号 |
| | 上杉一丁目宿舎 | 仙台市青葉区上杉一丁目8番33号 |
| | 仙台中央警察署 | よどみ寮 |
| 塩釜警察署 | 多賀城職員宿舎 | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目5番2号 |
| 岩沼警察署 | 第二職員宿舎 | 岩沼市桑原四丁目11番15号 |
| 大和警察署 | 署長宿舎 | 大和町吉岡字天皇寺38番地 |
| 石巻警察署 | 大街道職員宿舎 | 石巻市大街道北一丁目1番33号 |
| | あゆみ野待機宿舎 | 石巻市あゆみ野五丁目10番地3 |
| | 南光町待機宿舎 | 石巻市南光町一丁目1番26号 |
| | いずみ寮 | 石巻市泉町四丁目11番33号 |
| 気仙沼警察署 | 館山幹部宿舎 | 気仙沼市館山二丁目2番48号 |
| | 館山第二職員宿舎 | 気仙沼市館山一丁目6番222号 |
| | 牧沢職員宿舎 | 気仙沼市赤岩牧沢44番地228 |
| | 計仙麻寮 | 気仙沼市赤岩牧沢44番地180 |
| 佐沼警察署 | 職員宿舎 | 登米市迫町佐沼字駒木袋58番地 |
| | 第二待機宿舎 | 登米市迫町佐沼字萩洗一丁目15番9号 |
| | 署長宿舎 | 登米市迫町佐沼字錦231番地 |
| 登米警察署 | 職員宿舎 | 登米市登米町寺池金沢山60番地 |
| | 署長宿舎 | 登米市登米町寺池桜小路23番地7 |
| 河北警察署 | 職員宿舎 | 石巻市相野谷字沢田60番地3 |
| 南三陸警察署 | 天王山待機宿舎 | 本吉郡南三陸町志津川字天王山38番地75 |
| | 署長宿舎 | 南三陸町志津川字新井田34番地112 |
| 古川警察署 | 大西待機宿舎A | 大崎市古川新田字大西1番地85 |
| | 大西待機宿舎B | 大崎市古川新田字大西1番地85 |
| | 第二職員宿舎 | 大崎市古川北町五丁目6番7号 |
| | 福沼待機宿舎 | 大崎市古川福沼二丁目1番23号 |
| 若柳警察署 | 第二職員宿舎 | 栗原市若柳字川北原畑68番地1 |
| | 副署長宿舎 | 栗原市若柳字川北原畑68番地1 |
| | 署長宿舎 | 栗原市若柳字川北原畑4番地17 |
| 築館警察署 | 第二待機宿舎 | 栗原市築館字薬師三丁目5番15号 |
| | くりはら寮 | 栗原市築館字留場遠の木2番地1 |
| 鳴子警察署 | 職員宿舎 | 大崎市鳴子温泉字馬湯74番地4 |
| | 署長宿舎 | 大崎市鳴子温泉鷲ノ巣2番地11 |
| 加美警察署 | 職員宿舎 | 加美町城生字前田16番地2 |
| | 署長宿舎 | 加美町字町裏103番地5 |
| 遠田警察署 | 職員宿舎A | 美里町北浦字船入2番地67 |
| | 職員宿舎B | 美里町北浦字船入2番地67 |

| | | |
|--------|--------|-----------------|
| 大河原警察署 | 山崎待機宿舎 | 大河原町字山崎町20番地3 |
| | 緑町待機宿舎 | 大河原町字緑町20番地1 |
| | 署長宿舎 | 大河原町字小島23番地6 |
| 白石警察署 | 第一待機宿舎 | 白石市福岡蔵本字狐壇82番地 |
| | 第二職員宿舎 | 白石市福岡蔵本字狐壇83番地 |
| | 署長宿舎 | 白石市大川町5番3号 |
| 角田警察署 | 職員宿舎 | 角田市角田字中島下113番地2 |
| | 署長宿舎 | 角田市角田字中島上57番地2 |
| 巨理警察署 | 職員宿舎 | 巨理町字堀ノ内144番地1 |

警察職員宿舎棟情報一覧

| 管理所属 | 施設名 | 建物 | | | |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|------|
| | | 面積 | 構造 | 建築年月日 | 経過年数 |
| 装 備 施 設 | 錦町幹部宿舎 | 1,145.33 | RC4 | S49.09.05 | 45 |
| | 倉庫・ポンプ室 | 32.51 | 非木造 | S49.09.05 | 45 |
| | 倉庫 | 46.53 | 非木造 | S49.09.05 | 45 |
| 装 備 施 設 | 角五郎第二職員宿舎 | 1,029.35 | RC4 | S56.07.28 | 38 |
| | ポンプ室 | 8.27 | CB1 | S56.07.28 | 38 |
| | 物置1 | 24.79 | 非木造 | S56.07.28 | 38 |
| | 物置2 | 24.79 | 非木造 | S56.07.28 | 38 |
| 装 備 施 設 | 幸町職員宿舎 | 1,137.00 | RC3 | S46.02.15 | 49 |
| | B棟倉庫・ポンプ室 | 77.79 | CB1 | S46.02.15 | 49 |
| 装 備 施 設 | 根岸職員宿舎A | 1,564.38 | RC5 | S49.09.17 | 45 |
| | A棟倉庫 | 138.33 | RC1 | S49.10.03 | 45 |
| 装 備 施 設 | 根岸待機宿舎B | 1,264.21 | RC4 | S50.06.28 | 44 |
| | B棟倉庫 | 110.79 | 非木造 | S50.06.28 | 44 |
| 装 備 施 設 | 根岸待機宿舎 | | | R9年度完成予定 | |
| 装 備 施 設 | 萩ヶ丘職員宿舎 | 1,135.72 | RC4 | S47.03.25 | 48 |
| | 物置、ポンプ室 | 66.15 | CB1 | S47.03.25 | 48 |
| 装 備 施 設 | 将監職員宿舎A | 1,680.08 | RC4 | S48.06.06 | 46 |
| | A棟物置・ポンプ室 | 77.07 | CB1 | S48.06.06 | 46 |
| | A棟物置 | 68.47 | CB1 | S48.06.06 | 46 |
| 装 備 施 設 | 将監職員宿舎B | 1,680.08 | RC4 | S50.08.07 | 44 |
| | 物置・ポンプ室(B棟) | 113.33 | CB1 | H11.03.19 | 21 |
| | 物置(B棟) | 34.07 | CB1 | H11.03.19 | 21 |
| 装 備 施 設 | 将監職員宿舎C | 1,254.37 | RC4 | S53.03.31 | 42 |
| | C棟物置 | 102.87 | CB1 | S53.03.31 | 42 |
| 装 備 施 設 | 将監待機宿舎① | | | R10年度完成予定 | |
| 装 備 施 設 | 将監待機宿舎② | | | R11年度完成予定 | |
| 装 備 施 設 | 愛子職員宿舎A | 1,928.64 | RC4 | S57.07.31 | 37 |
| | ポンプ室 | 12.60 | RC1 | S57.07.31 | 37 |
| | A棟物置1 | 33.70 | 非木造 | H21.03.04 | 11 |
| | A棟物置2 | 33.70 | 非木造 | H17.03.11 | 15 |
| 装 備 施 設 | 愛子職員宿舎B | 1,913.94 | RC4 | S58.03.20 | 37 |
| | B棟物置 | 37.73 | S1 | H17.03.11 | 15 |
| | B棟物置1 | 33.70 | 非木造 | H21.03.04 | 11 |
| 装 備 施 設 | 愛子職員宿舎C | 1,499.83 | RC4 | H01.03.10 | 31 |
| | C棟ポンプ室 | 10.00 | RC1 | H01.03.10 | 31 |
| | C棟物置 | 96.00 | 非木造 | H01.03.10 | 31 |
| 装 備 施 設 | 愛子女子待機宿舎 | 905.15 | RC4 | H07.03.10 | 25 |
| 装 備 施 設 | 愛子寮 | 804.30 | RC4 | S56.10.26 | 38 |
| | 愛子寮物置1 | 6.30 | 非木造 | S56.10.26 | 38 |
| | 愛子寮物置2 | 46.21 | 非木造 | H21.03.04 | 11 |
| 装 備 施 設 | 仙台市北部待機宿舎 | 10,191.98 | SRC10 | H12.06.26 | 19 |
| | 駐車場棟 | 934.50 | RC1 | H12.06.26 | 19 |
| 装 備 施 設 | 上杉一丁目宿舎 | 48.88 | RC2 | H09.03.10 | 23 |
| | 車庫 | 21.06 | W1 | H09.03.10 | 23 |
| 仙 台 中 央 | よどみ寮 | 834.80 | RC3 | S47.03.31 | 48 |
| 仙 台 中 央 | 角五郎単身者用待機宿舎 | 1,672.86 | RC4 | R3年度完成予定 | |
| 塩 釜 | 多賀城職員宿舎 | 904.08 | RC4 | S54.03.31 | 41 |
| | 物置 | 32.14 | S1 | S54.03.31 | 41 |
| | プロパン | 3.57 | CB1 | S54.03.31 | 41 |
| | 機械室 | 4.83 | CB1 | S54.03.31 | 41 |
| | 第二職員宿舎 | 1,248.64 | RC4 | S52.03.31 | 43 |
| 岩 沼 | 物置 | 87.21 | W1 | S52.03.31 | 43 |
| | 物置 | 22.95 | W1 | S52.03.31 | 43 |
| | ポンプ室 | 5.90 | CB1 | S52.03.31 | 43 |
| | プロパン庫 | 7.04 | CB1 | S52.03.31 | 43 |
| | 署長宿舎 | 86.84 | W1 | S56.02.02 | 39 |
| 大 和 | 物置 | 4.96 | W1 | S56.02.02 | 39 |
| 石 巻 | 大街道職員宿舎 | 329.40 | S2 | H24.02.14 | 8 |

警察職員宿舍棟情報一覧

| 管理所属 | 施設名 | 建物 | | | |
|-------|-------------|----------|-----|-----------|------|
| | | 面積 | 構造 | 建築年月日 | 経過年数 |
| 石 巻 | あゆみ野待機宿舍 | 1,832.40 | RC4 | R03.02.25 | 0 |
| | 物置 | 107.18 | S1 | R03.02.25 | 1 |
| 石 巻 | 南光町待機宿舍 | 1,123.20 | RC3 | R03.01.29 | 0 |
| | 物置 | 87.56 | S1 | R03.01.29 | 1 |
| 石 巻 | いずみ寮 | 653.80 | RC3 | S45.03.31 | 50 |
| 石 巻 | 石巻警察署待機宿舍 | | | R12年度完成予定 | |
| 気 仙 沼 | 館山幹部宿舍 | 283.40 | CB2 | S45.03.31 | 50 |
| | 物置 | 19.44 | W1 | S45.03.31 | 50 |
| 気 仙 沼 | 館山第二職員宿舍 | 842.01 | RC3 | S58.03.15 | 37 |
| | 物置 | 37.98 | S1 | S58.03.15 | 37 |
| 気 仙 沼 | 牧沢職員宿舍 | 585.63 | S2 | H23.09.28 | 8 |
| 気 仙 沼 | 計仙麻寮 | 546.30 | RC3 | S53.04.30 | 41 |
| | 物置 | 10.80 | 非木造 | S53.04.30 | 41 |
| | 機械室 | 6.82 | RC1 | S53.04.30 | 41 |
| 気 仙 沼 | 気仙沼警察署待機宿舍 | | | R6年度完成予定 | |
| 佐 沼 | 職員宿舍 | 567.37 | RC3 | S44.03.25 | 51 |
| | 職員宿舍 物置 | 36.35 | CB1 | S44.03.25 | 51 |
| | 職員宿舍 ポンベ室 | 5.08 | CB1 | S44.03.25 | 51 |
| 佐 沼 | 第二職員宿舍 | 750.78 | RC3 | H04.05.01 | 27 |
| | 物置 | 18.91 | S1 | H04.05.01 | 27 |
| | 物置 | 18.91 | S1 | H04.05.01 | 27 |
| | 自転車置場 | 16.38 | S1 | H04.05.01 | 27 |
| | 機械室、プロパン庫 | 12.50 | RC1 | H04.05.01 | 27 |
| | 署長宿舍 | 75.35 | W1 | H14.03.27 | 18 |
| 佐 沼 | 佐沼警察署待機宿舍 | | | R8年度完成予定 | |
| 登 米 | 職員宿舍 | 623.87 | RC3 | S51.06.30 | 43 |
| | 物置 | 51.84 | CB1 | S51.06.30 | 43 |
| | プロパン庫 | 3.48 | CB1 | S51.06.30 | 43 |
| | ポンプ室 | 5.22 | CB1 | S51.06.30 | 43 |
| | 署長宿舍 | 82.81 | W1 | H21.04.23 | 10 |
| 河 北 | 職員宿舍 | 623.87 | RC3 | S51.03.31 | 44 |
| | 物置・ポンプ室・機械室 | 64.89 | CB1 | S51.03.31 | 44 |
| | 自転車置場 | 8.82 | S1 | H24.02.22 | 8 |
| | ポンベ庫 | 1.63 | 非木造 | H24.02.22 | 8 |
| 南 三 陸 | 天王山宿舍 | 582.80 | S2 | R02.11.24 | 0 |
| | LPGボンベ庫 | 4.00 | S1 | R02.11.24 | 0 |
| | 物置 | 40.20 | S1 | R02.11.24 | 0 |
| 南 三 陸 | 署長宿舍 | 67.90 | W1 | R02.03.26 | 0 |
| 古 川 | 大西待機宿舍A | 568.72 | RC3 | S54.03.20 | 41 |
| | 物置 | 38.27 | S1 | S54.03.20 | 41 |
| | ポンプ室 | 8.79 | CB1 | S54.03.20 | 41 |
| 古 川 | 大西待機宿舍B | 568.72 | RC3 | S54.03.20 | 41 |
| | 物置 | 38.27 | S1 | S54.03.20 | 41 |
| 古 川 | 第二職員宿舍 | 336.66 | RC3 | S57.04.01 | 38 |
| 古 川 | 福沼待機宿舍 | 999.88 | RC4 | S61.03.12 | 34 |
| | 物置 | 51.56 | S1 | S61.03.12 | 34 |
| | ポンプ室 | 8.99 | RC1 | S61.03.12 | 34 |
| | 機械室 | 7.50 | RC1 | S61.03.12 | 34 |
| 若 柳 | 第二職員宿舍 | 567.86 | RC3 | S55.07.01 | 39 |
| | 物置 | 38.27 | CB1 | S55.07.01 | 39 |
| | ポンプ室 | 15.75 | CB1 | S55.07.01 | 39 |
| | 機械室 | 6.20 | CB1 | S55.07.01 | 39 |
| 若 柳 | 副署長宿舍 | 72.04 | W1 | S57.03.30 | 38 |
| | 物置 | 3.25 | 非木造 | S58.10.11 | 36 |
| 若 柳 | 署長宿舍 | 83.16 | W2 | S48.12.04 | 46 |
| | 物置 | 4.86 | W1 | S48.12.04 | 46 |
| 築 館 | 第二待機宿舍 | 750.78 | RC3 | H03.03.28 | 29 |
| | 物置 | 37.82 | S1 | H03.03.28 | 29 |

警察職員宿舎棟情報一覧

| 管理所属 | 施設名 | 建 物 | | | |
|---------|----------------|----------|-----|-----------|------|
| | | 面積 | 構造 | 建築年月日 | 経過年数 |
| | プロパン庫 | 6.60 | RC1 | H03.03.28 | 29 |
| 築 | 館 くりはら寮 | 881.95 | RC4 | S47.03.28 | 48 |
| 鳴 | 子 職員宿舎 | 566.43 | RC3 | S48.03.16 | 47 |
| | 物置 | 74.49 | CB1 | S48.03.16 | 47 |
| 鳴 | 子 署長宿舎 | 85.18 | W1 | S61.01.26 | 34 |
| | 物置 | 4.96 | W1 | S61.01.26 | 34 |
| 加 | 美 職員宿舎 | 566.43 | RC3 | S48.03.07 | 47 |
| | 物置 | 62.45 | CB1 | S48.03.07 | 47 |
| 加 | 美 署長宿舎 | 85.18 | W1 | S59.01.13 | 36 |
| | 物置 | 4.96 | W1 | S59.01.13 | 36 |
| 遠 | 田 職員宿舎A | 623.87 | RC3 | S51.05.31 | 43 |
| | 物置ポンプ室 | 32.76 | CB1 | S51.05.31 | 43 |
| | 物置 | 28.17 | CB1 | S51.05.31 | 43 |
| | プロパン庫 | 3.57 | CB1 | S51.05.31 | 43 |
| 遠 | 田 職員宿舎B | 336.66 | RC3 | S57.04.19 | 37 |
| 大 | 河 原 山崎待機宿舎 | 1,126.17 | RC3 | S62.02.20 | 33 |
| | 物置 | 18.91 | S1 | S62.02.20 | 33 |
| | 物置 | 18.91 | S1 | S62.02.20 | 33 |
| | 物置 | 18.91 | S1 | S62.02.20 | 33 |
| | 揚水ポンプ・プロパンガス棟 | 15.30 | RC1 | S62.02.20 | 33 |
| 大 | 河 原 緑町待機宿舎 | 624.16 | S2 | R01.05.27 | 0 |
| | 物置A | 20.09 | 非木造 | R01.05.27 | 0 |
| | 物置B | 26.79 | 非木造 | R01.05.27 | 0 |
| | プロパン庫 | 5.00 | 非木造 | R01.05.27 | 0 |
| 大 | 河 原 署長宿舎 | 75.35 | W1 | H11.12.28 | 20 |
| 白 | 石 第一待機宿舎 | 449.72 | RC3 | S42.03.25 | 53 |
| | 物置 | 36.00 | W1 | S42.03.25 | 53 |
| | ポンプ室 | 5.22 | CB1 | S42.03.25 | 53 |
| | ポンベ室 | 5.00 | S1 | S42.03.25 | 53 |
| 白 | 石 第二職員宿舎 | 385.75 | RC3 | S56.05.31 | 38 |
| | 物置 | 19.13 | 非木造 | S56.05.31 | 38 |
| | 機械室 | 7.41 | CB1 | S56.05.31 | 38 |
| | プロパンボンベ庫 | 3.93 | CB1 | S56.05.31 | 38 |
| 白 | 石 署長宿舎 | 84.46 | W1 | H04.12.06 | 27 |
| 白 | 石 白石警察署待機宿舎 | | | R7年度完成予定 | |
| 角 | 田 職員宿舎 | 566.23 | RC3 | S47.02.29 | 48 |
| | 物置・ポンプ室 | 36.35 | CB1 | S47.02.29 | 48 |
| | ポンベ室 | 7.08 | CB1 | S47.02.29 | 48 |
| 角 | 田 署長宿舎 | 79.08 | W1 | H21.04.21 | 10 |
| | 物置 | 6.73 | 非木造 | H21.04.21 | 10 |
| 亘 | 理 職員宿舎 | 566.23 | RC3 | S47.04.30 | 47 |
| | ポンプ室・倉庫 | 40.69 | CB1 | S47.04.30 | 47 |
| | ポンベ室 | 7.08 | CB1 | S47.04.30 | 47 |
| (仮称) 栗原 | (仮称) 栗原警察署待機宿舎 | 1,156.53 | RC3 | R5年度完成予定 | |

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 根岸町待機宿舍A棟 | 行政財産 | 1998/3/20 | 1974/9/17 | 334.69 | 1564.38 | 5 | 0 | 寮舎・宿舍 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 45年 | 保全点検 |
| 2 | | | A棟倉庫 | 行政財産 | 1998/3/20 | 1974/10/3 | 138.33 | 138.33 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄筋コンクリート | 38年 | 45年 | 保全点検 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|-----------|--------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 将監待機宿舎A | 行政財産 | 1997/3/19 | 1973/6/6 | 413.87 | 1680.08 | 4 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 46年 | 保全点検 |
| 2 | | | A棟物置・ポンプ室 | 行政財産 | 1997/3/19 | 1973/6/6 | 77.07 | 77.07 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | コンクリートブロック | 34年 | 46年 | 保全点検準用 |
| 3 | | | A棟物置 | 行政財産 | 1997/3/19 | 1973/6/6 | 68.47 | 68.47 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | コンクリートブロック | 34年 | 46年 | 保全点検準用 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

559.41 1825.62

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 将監待機宿舎B | 行政財産 | 1999/3/19 | 1975/8/7 | 448.20 | 1680.08 | 4 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 44年 | 保全点検 |
| 2 | | | 物置・ポンプ室(B棟) | 行政財産 | 1999/3/19 | 1999/3/19 | 113.33 | 113.33 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | コンクリートブロック | 34年 | 44年 | 保全点検 |
| 3 | | | 物置(B棟) | 行政財産 | 1999/3/19 | 1999/3/19 | 34.07 | 34.07 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | コンクリートブロック | 34年 | 44年 | 保全点検準用 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

595.6 1827.48

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 愛子A棟 | 行政財産 | 1996/3/25 | 1982/7/31 | 482.16 | 1928.64 | 4 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 38年 | 保全点検 |
| 2 | | | ポンプ室 | 行政財産 | 1996/3/25 | 1982/7/31 | 12.60 | 12.60 | 1 | 0 | ポンプ室 | 鉄筋コンクリート | 38年 | 38年 | 保全点検準用 |
| 3 | | | A棟物置1 | 行政財産 | 2009/3/4 | 2009/3/4 | 33.70 | 33.70 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31年 | 11年 | 保全点検準用 |
| 4 | | | A棟物置2 | 行政財産 | 2009/3/4 | 2009/3/4 | 33.70 | 33.70 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31年 | 11年 | 保全点検準用 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

562.16 2008.64

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 愛子待機宿舎B棟 | 行政財産 | 1997/3/25 | 1983/3/20 | 478.48 | 1913.94 | 4 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 37年 | 保全点検 |
| 2 | | | B棟物置 | 行政財産 | 1995/3/11 | 1995/3/11 | 37.73 | 37.73 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31年 | 25年 | 保全点検準用 |
| 3 | | | B棟物置1 | 行政財産 | 2009/3/4 | 2009/3/4 | 33.70 | 33.70 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31年 | 11年 | 保全点検準用 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

549.91 1985.37

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 愛子待機宿舎C棟 | 行政財産 | 1989/3/10 | 1989/3/10 | 387.04 | 1499.83 | 4 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄筋コンクリート | 47年 | 31年 | 保全点検 |
| 2 | | | C棟ポンプ室 | 行政財産 | 1989/3/10 | 1989/3/10 | 10.00 | 10.00 | 1 | 0 | ポンプ室 | 鉄筋コンクリート | 38年 | 31年 | 保全点検準用 |
| 3 | | | C棟物置 | 行政財産 | 1989/3/10 | 1989/3/10 | 96.00 | 96.00 | 1 | 0 | 倉庫・物置 | 鉄骨造 | 31年 | 31年 | 保全点検準用 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

493.04 1605.83

施設情報詳細(棟情報一覧)

| 棟 番号 | 中長期保全計画 対象区分 | | 建物名称 | 財産区分 (選択) | 取得年月日 | 建築年月日 | 建面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | 階数 (地上) | 階数 (地下) | 建物用途 (選択) | 建物構造 (選択) | 耐用 年数 (自動判 定) | 経過 年数 | 点検区分 (選択) |
|---------|-----------------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------------|
| | 1500㎡ 以上 | 防災拠点 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ○ | | 仙台市北部警察官待機宿舎 | 行政財産 | 2000/6/26 | 2000/6/26 | 1261.50 | 10191.98 | 10 | 0 | 寮舎・宿舎 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 47年 | 19年 | 保全点検 |
| 2 | | | 駐車場棟 | 行政財産 | 2000/6/26 | 2000/6/26 | 943.78 | 934.50 | 1 | 0 | 車庫 | 鉄筋コンクリート | 38年 | 19年 | 保全点検 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |